

职业卫生报告网上公开信息表

建设单位（用人单位）名称	浙江良通阀门有限公司瓯北分公司		
受检地址	永嘉县东瓯街道东瓯工业区	联系人	林瓯
项目名称	工作场所职业病危害因素定期检测报告		
项目组成员	陈滨生、陈飞龙		
专业技术人员及建设单位陪同人			
类别	姓名	时间	建设单位（用人单位）陪同人
现场调查	陈滨生、陈飞龙	2022.1.5	林瓯
现场采样/检测	陈滨生、陈飞龙	2022.1.7	林瓯
影像资料			
			
浙江良通阀门有限公司瓯北分公司		1F 车间电焊岗位	



1F 车间喷漆岗位



2F 车间车床岗位