

职业卫生报告网上公开信息表

建设单位（用人单位）名称	杭萧钢构（丽水）有限公司		
受检地址	丽水市莲都区碧湖镇九龙街 809 号	联系人	陈翔
评价类别	现状评价		
项目组成员	倪永斌、贾滨莲		
专业技术人员及建设单位陪同人			
类别	姓名	时间	建设单位（用人单位）陪同人
现场调查	吴承盛、胡晓文	2023.11.16	陈翔
现场采样/检测	吴承盛、胡晓文、何沛杰、刘荣武、卢妙倩、蔡贝贝、丁张妮	2023.11.17-11.19	陈翔
存在的职业病危害因素	电焊烟尘、其他粉尘、锰及其化合物、一氧化碳、二甲苯、乙苯、乙酸丁酯、正丁醇、噪声、手传振动、紫外辐射		
职业病危害因素检测结果结论	本次共检测粉尘及化学有害因素定点 12 个点、个体 0 个，其中有 5 个点不符合 GBZ2.1-2019 及第 1 号修改单的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求;共检测物理因素定点 17 个点、个体 0 个，其中有 6 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ2.2-2007 的要求。		
影像资料			
			
组立岗位		剪板岗位	



门缝焊接岗位



装配焊接岗位